



ISTRUZIONI D'USO E10

*Si prega di leggere questo manuale prima di accendere l'apparecchio.
Informazioni importanti sulla sicurezza interna.*

REGISTRA IL TUO PRODOTTO SU www.uniks.it

La registrazione dei tuoi prodotti ti permetterà di rimanere sempre informato sulle novità, usufruire di vantaggiosi sconti dedicati a te per l'acquisto di accessori e prodotti per il tuo lavoro quotidiano.

La registrazione è gratuita

INDICE DEI CONTENUTI


1. INTRODUZIONE	5
2. DESCRIZIONE GENERALE	5
3. DESCRIZIONE	6
4. DISPLAY	7
4.1. DATA HOLD.....	7
4.2. TEMPERATURA E VELOCITA' DELL'ARIA	7
4.3. LETTURA MAX / MIN / AVG	8
5. COMUNICAZIONE A BLUETOOTH	8
6. SPECIFICHE	9
7. TABELLA PER CONVERSIONI	10
8. ASSISTENZA	11
8.1. CONDIZIONI DI GARANZIA	11
8.2. ASSISTENZA.....	12

1. INTRODUZIONE







Il Termo-anemometro misura la velocità dell'aria e la temperatura. L'uso attento di questo strumento garantirà anni di servizio affidabile

2. DESCRIZIONE GENERALE

1. LCD Display
2. Corpo
3. Ventola
4. HOLD /  pulsante
5. Tasto MAX / MIN
6. Accensione
7. Tasto Unità
8. Bluetooth



3. DESCRIZIONE

- **Accensione:** premere brevemente il tasto "  ", di default l'accensione del sistema determina l'attivazione dell'auto spegnimento. Premere a lungo per accendere e disattivare la funzione di spegnimento automatico.
- Premere nuovamente a lungo il tasto  per attivare nuovamente la funzione di spegnimento automatico
- **Spegnimento:** premere il tasto "  " per spegnere.
- **Spegnimento automatico:** segnale di auto-spegnimento "  " viene visualizzato nell'angolo sinistro del display LCD dello strumento, se entro 10 minuti non viene premuto nessun pulsante lo strumento si spegnerà. Se premete il tasto ON/OFF per più di 1 minuto, verrà riconosciuto come un errore e lo strumento si spegnerà automaticamente .
- **Pulsante UNITS:** Premere brevemente per attivare la misura della velocità dell'aria; premere a lungo per la misura della temperatura.
- **Pulsante ** Premere a lungo per attivare o disattivare il Bluetooth.
- **HOLD/ ** : Premere brevemente per bloccare I dati impostati ; Premere a lungo per attivare o disattivare la retroilluminazione.
- **Tasto MAX / MIN:** Premere brevemente per registrare massima, minima e media temperatura e velocità dell'aria.

NOTE: MAX/MIN sono disattivati quando si blocca la lettura .

4. DISPLAY

 : Simbolo Bluetooth

 : Batteria Scarica

 : Spegnimento automatico

MAX: Massima lettura temperatura/velocità dell'aria

MIN : Minima lettura temperatura/velocità dell'aria

AVG: Lettura media di temperatura/velocità dell'aria

HOLD: memorizzazione di temperatura/ velocità dell'aria

C°/F°: unità di misura per la temperatura

m/s, ft/min, km/h, MPH, Knots(nodi): unità di misura della velocità dell'aria.

Le cifre grandi nella parte inferiore del display LCD sono le letture della velocità dell'aria le cifre più piccole in alto a destra del display LCD sono le letture di temperatura

4.1. DATA HOLD

Premere brevemente il pulsante HOLD per bloccare le letture di temperatura e di velocità, nel frattempo viene visualizzato il simbolo HOLD sul display quando si misura. Premere di nuovo il pulsante HOLD per tornare misura normale.

4.2. TEMPERATURA E VELOCITA' DELL'ARIA

1. Accendere lo strumento premendo il pulsante on / off.

2. Premere il tasto UNITS per selezionare l'unità di misura.

Nota: Dopo l'accensione, lo strumento mostra l'unità preimpostata prima dello spegnimento.

3. Posizionare lo strumento nell'ambiente che deve essere misurato.

4. Guardare le letture sul display, le cifre più grandi visualizzate sul display principale indicano la lettura di velocità dell'aria. Le cifre più piccole nel display in alto a destra sono la lettura della temperatura.


4.3. LETTURA MAX / MIN / AVG

1. Premere il tasto MAX / MIN per la prima volta, lo strumento entra in modalità **Max** monitoraggio, la lettura massima monitorata viene visualizzata sul display.
2. Premere il tasto MAX / MIN per la seconda volta, lo strumento entra in modalità di monitoraggio **Min**, la lettura minima monitorata viene visualizzata sul display.
3. Premere il tasto MAX / MIN per la terza volta, lo strumento entra in modalità di monitoraggio **Avg**, il valore medio monitorato viene visualizzato sul display.
4. Premere il tasto MAX / MIN per la quarta volta, la lettura corrente verrà visualizzata sul display LCD.

Nota: la modalità AVG si fermerà automaticamente dopo due ore e lo strumento si spegnerà automaticamente.

5. COMUNICAZIONE A BLUETOOTH

Premere a lungo il tasto Bluetooth per attivare la funzione bluetooth, comunica solo dopo essersi connesso con il software. Lo strumento può trasmettere i dati misurati e lo stato dello strumento al software e il software può controllare lo strumento.

Il Bluetooth dovrebbe essere disattivato quando non è collegato ad un dispositivo mobile, al fine di conservare la carica della batteria. Quando il simbolo  appare sul display, si prega di sostituire la vecchia batteria con una nuova batteria.

1. Aprire il vano batterie con un cacciavite adatto;
2. Sostituire la batteria da 9V;
3. Montare il vano batteria con cura



Uniks Meter: scaricare Uniks Meter APP per smartphone prima di utilizzare la funzione di comunicazione Bluetooth. Uniks Meter APP è compatibile con gli strumenti con Bluetooth: Metri laser, Multimetri a pinza Metri, multifunzione, Tester, Metri Ambienti ecc

6. SPECIFICHE

Velocità dell'aria	Gamma	Risoluzione	Precisione
m/s	1.10 ~25.00 m/s	0.01m / s	±(3% + 0.30m/s)
km/h	4.0 ~ 90.0 km/h	0,1 km/h	± (3% + 1,0 km/h)
ft / min	220 ~ 4920 ft/min	1ft/min	± (3% + 40ft/m)
MPH	2.5 ~ 56.OMPH	0.1MPH	± (3% + 0.4MPH)
Knots (nodi)	2.2 ~ 48.0knots	0.1knots	± (3% + 0.4knots)
Temperatura dell'aria	-10 ~ 60 °C (14~140°F)	0,1 °C / °F	2,0 °C (4,0 ° F)
Display	doppia linea, LCD a 4 cifre		
di aggiornamento del display	2 volte / sec		
Sensore	Sensore velocità dell'Aria; NTC-tipo termistore di precisione		
Spegnimento Automatico	Spegnimento automatico in 10 minuti di inattività per preservare la durata della batteria		
Temperatura di esercizio	0 a 50 ° C (da 32 a 122 ° F)		
Temperatura di stoccaggio	-10 a 60 ° C (da 14 a 140 ° F)		
Umidità di funzionamento	<80% RH		
Umidità di stoccaggio	<80% RH		

Altitudine di funzionamento	2000 metri (7000ft) massimo
Batteria	Una batteria da 9 volts
Indicazione di batteria scarica	Il segnale di batteria scarica " + III " veloce quando la tensione della batteria scende al di sotto di 7,2 V, la retroilluminazione e il segnale di batteria scarica 'veloce due volte quando la tensione della batteria scende sotto 6.5V, poi spegnimento automatico.
Peso	172g
Dimensioni	213 x 54 x 36 mm

7. TABELLA PER CONVERSIONI

	m/s	ft/min	nodi	km / h	MPH
1m/s	1	196,87	1.944	3.6	2.24
1ft / min	0.00508	1	0,00987	0,01829	0,0113 8
1knot	0,5144	101.27	1	1,8519	1,152 3
1 kmh	0,2778	54.69	0.54	1	0,6222
1 mph	0,4464	87.89	0,8679	1,6071	1
°F = °C * 9/5 + 32					

8. ASSISTENZA

8.1. CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo strumento è garantito contro ogni difetto di materiale e fabbricazione, in conformità con le condizioni generali di vendita. Durante il periodo di garanzia, le parti difettose possono essere sostituite, ma il costruttore si riserva il diritto di riparare ovvero sostituire il prodotto. Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo l'imballo originale. Ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o oggetti.

La garanzia non è applicata nei seguenti casi:

- Riparazione e/o sostituzione accessori e batteria (non coperti da garanzia).
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un errato utilizzo dello strumento o del suo utilizzo con apparecchiature non compatibili.
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un imballaggio non adeguato.
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di interventi eseguiti da personale non autorizzato.
- Modifiche apportate allo strumento senza esplicita autorizzazione del costruttore.
- Utilizzo non contemplato nelle specifiche dello strumento o nel manuale d'uso.

Il contenuto del presente manuale non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione del costruttore.

I nostri prodotti sono brevettati e i marchi depositati. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche ed ai prezzi se ciò è

dovuto a miglioramenti tecnologici.

8.2. ASSISTENZA

Se lo strumento non funziona correttamente, prima di contattare il Servizio di Assistenza, controllare lo stato di usura della batteria e dei cavi e sostituirli ove necessario. Se lo strumento continua a manifestare malfunzionamenti controllare se la procedura di utilizzo dello stesso è conforme a quanto indicato nel presente manuale. Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo l'imballaggio originale; ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente.



<http://www.uniks.it>
info@uniks.it



Uniks S.r.l.

Via Vittori 57
48018 Faenza (RA) Italy
0546.623002
0546.623691

